

DP-M SERIES주문 시 주의 사항
▶F-18센서 선정 가이드
▶P. 695~용어 해설
▶P. 1535~일반적인 주의 사항
▶P. 1538

만지고, 보고, 이해할 수 있는 고정밀도

**고정밀도 · 고분해능**


압력 검출 방법을 "차압"으로 설정하면 0~2.00kPa. D의 미세 압력 범위에서 0.01kPa. D의 고분해능으로 압력을 설정할 수 있습니다. 또한 $\pm 1\%$ F. S. 이내의 고정밀도 검출을 실현합니다.

설정 분해능
0.01kPa. D

반복 정밀도
 $\pm 1\%$ F. S. 이내

필터가 막히는 것을 검지

필터가 막히는 것을 검지할 수 있으므로 필터의 교환 시기를 알 수 있습니다.

**기능****보기 쉬운 표시 · 간단한 키 설정**

소형 본체에 밝고 보기 쉬운 글자 크기 12mm의 적색 3자리 LED를 장착. 어두운 곳은 물론 밝은 곳에서도 확실하게 인식할 수 있습니다. 또한 초기 설정 또는 압력값 설정은 표시를 보면서 키를 이용해 간단하게 조작할 수 있습니다.

압력 단위의 변환이 가능

고객의 상황에 맞게 압력 단위를 2종류에서 선택할 수 있습니다. 또한 압력 단위 표시등을 장착하고 있으므로 검출 중의 압력 단위를 한 눈에 확인할 수 있습니다.

kPa ↔ **mmH₂O**

(주1): 일본용은 "kPa"만 해당됩니다.

(압력 단위를 변환하면 설정값이나 검출 압력값은 자동으로 변환됩니다.)

2개의 출력 모드에서 자유자재로 제어

① 히스테리시스 모드
비교 출력의 응차(히스테리시스)를 상·하한값으로 임의의 설정할 수 있습니다.

② 윈도우 콤퍼레이터 모드
상·하한값 범위 내의 압력으로 비교 출력을 ON 또는 OFF할 수 있습니다.

다양성**아날로그 전류 출력 부속 [DP-M2A]를 준비**

DP-M2A에는 아날로그 전류 출력(4~20mA)을 장착하고 있으므로, 아날로그 컨트롤러(디지털 패널 컨트롤러 CA2시리즈)와 조합한 다점 제어와 실시간 감시에 최적입니다.

화이버 센서
레이저 센서
빔 센서
마이크로 포토 센서
에어리어 센서
라이트 커튼
압력 · 유량 센서
근접 센서
특수 용도 센서
센서 주변 기기
간이 배선 절감 유닛
배선 절감 시스템
검사·관찰·측정용 센서
정전기 대책 기기
마이크로 스크opf
레이저 마커
PLC-터미널
표시기
에너지 절감 지원 기기
FA 컴포넌트
화상 처리기
UV 조사기

선정 가이드

압력 · 디지털 표시

압력·앰프 분리


유량

기타 상품

DP-100

DP-M

종류

종류	형상	정격 압력 범위	형식명	압력 포트	출력
표준 타입		0~2.00kPa. D	DP-M2	φ4.8mm 수지 파이프	NPN 트랜지스터 오픈 컬렉터
아날로그 전류 출력 부속			DP-M2A		


옵션(별매)

품명	형식명	내용
센서 설치 브래킷	MS-PE-1	L 브래킷[M3(길이 8mm) SEMS Screw 2개 부속]
패널 설치 도구	MS-PE-2	패널(두께 1~3.2mm)에 설치할 때 사용합니다.
전면 보호 커버	MS-PE-3	센서의 조정면을 보호합니다. (패널 설치 도구 사용 시, 장착 가능)
디지털 패널 컨트롤러 (주1)	CA2-T1	독립 2단 비교 설정이 가능한 초소형 컨트롤러. • 전원 전압: 24V DC ±10% • 입력 점수: 1점(센서 입력) • 입력 범위: 4~20mA • 출력: NPN 트랜지스터 · 오픈 컬렉터 • 주요 기능: 비교값 설정 기능, 제로 조정 기능, 스케일링 설정 기능, 응차 설정 기능, 스타트/홀드 기능, 오토 레퍼런스 기능, 전원 ON 딜레이 기능 등

(주1): CA2시리즈의 상세한 내용에 대해서는 P. 1201~를 참조해 주십시오.


센서 설치 브래킷

- MS-PE-1



패널 설치 도구, 전면 보호 커버

- MS-PE-2
- MS-PE-3



디지털 패널 컨트롤러

- CA2시리즈



화이버
센서
레이저
센서
빔
센서
마이크로 포토
센서
에어리어
센서
라이트
카운트

압력 · 유량 센서
그림
센서
특수 용도
센서
센서
주변 기기
가이 배선
절감 유닛
배선 절감
시스템

감사관람,
축성용 센서
정전기
대책 기기
마이크로
레이저
마커

PLC-
터미널

표시기

에너지 절감
지원 기기

FA 컴포넌트

화상 처리기

UV 조사기

선정 가이드

형, 마형 펌프

입력,
앰프 분리

유량

기타 상품

DP-100

DP-M

■ 사양

항목	종 류		표준 타입	아날로그 전류 출력 부속
	형 식	명	DP-M2	DP-M2A
압 력 의 종 류	차압			
정 격 압 력 범 위	0~2.00kPa. D			
설 정 압 력 범 위	0~2.00kPa. D			
설 정 분 해 능	0.01kPa. D			
내 압 력	6kPa. D			
적 용 유 체	비부식성 기체			
전 원 전 압	12~24V DC $^{+10}_{-15}$ % 리플 P-P10% 이하			
소 비 전 류	50mA 이하		75mA 이하	
비 교 출 력	NPN 트랜지스터 · 오픈 컬렉터			
	<ul style="list-style-type: none"> • 최대 유입 전류: 100mA • 인가 전압: 30V DC 이하(비교 출력-0V 간) • 잔류 전압: 1V 이하(유입 전류 100mA에서) 0.4V 이하(유입 전류 16mA에서) 			
	출 력 동 작	노멀 오픈(NO)/노멀 클로즈(NC) 키 조작으로 선택		
	응 차(히 스테 리 시 스)	0.01kPa. D		
	반 복 정 밀 도	±1%F. S. 이내		
	응 답 시 간	10ms 이하		
단 락 보 호	장착			
아 날 로 그 전 류 출 력	—		출력 전류: 4~20mA (0~1.96kPa. D에서) 0점 : 4mA±1%F. S. 이내 스팬 : 16mA±3%F. S. 이내 직선성: ±1%F. S. 이내 부하 저항: 0~250Ω	
표 시	적색 3자리 LED 표시(깜플링 주기: 약 4회/초)			
표 시 압 력 범 위	-0.05~2.10kPa. D			
표 시 등	동 작	주황색 LED(비교 출력 ON 시 점등)		
	M 1 설 정	적색 LED(M1 설정 모드 시 점멸)		
	M 2 설 정	적색 LED(M2 설정 모드 시 점멸)		
내 환 경 성	사 용 주 위 온 도	0~+50℃(단, 결로되지 않을 것), 보존 시: -10~+60℃		
	사 용 주 위 습 도	35~85%RH, 보존 시: 35~85%RH		
	내 전 압	AC1,000V 1분간 충전부 전체 · 케이스 간		
	절 연 제 항	DC500V 메가에서 50MΩ 이상 충전부 전체 · 케이스 간		
	내 진 동	내구 10~150Hz 복진폭 0.75mm XYZ 각 방향 2시간		
내 충 격	내구 100m/s ² (약 10G) XYZ 각 방향 3회			
온 도 특 성	0~+50℃의 사용 주위 온도 범위에서 +25℃일 때 검출 압력의 ±3%F. S. 이내			
압 력 포 트	φ4.8mm 수지 파이프			
재 질	프론트 케이스: ABS, 리어 케이스: ABS, LED 표시부: 아크릴, 압력 포트: PA			
케 이 블	0.18mm ² 3심 내유 캡 타이어 케이블 2m 부속		0.18mm ² 4심 내유 캡 타이어 케이블 2m 부속	
케 이 블 연 장	0.3mm ² 이상의 케이블로 전체 길이 100m(CE 인증 취득 시에는 10m 미만)까지 가능			
질 량	본체 질량: 약 75g, 포장 질량: 약 135g			

(주1): 지정하지 않은 측정 조건은 사용 주위 온도=+20℃입니다.

화이버
센서레이저
센서빔
센서마이크로
프로
센서에어리어
센서라이트
커팅압력 ·
유량센서극점
센서특수 용도
센서

주변기

간이 배선
철감 유닛배선 절감
시스템경사·관방·
측정용 센서정전기
대책 기기마이크로
스코프레이저
마커PLC·
터미널

표시기

에너지 절감
지원 기기

FA 컴포넌트

화상 처리기

UV 조사기

선정 가이드

압력·
유량
기타 상품


DP-M

DP-100

DP-M

입 · 출력 회로와 접속


입 · 출력 회로도



(주1): 아날로그 전류 출력은 DP-M2A에만 장착되어 있습니다. DP-M2A의 아날로그 전류 출력에는 단락 보호 회로가 장착되어 있지 않습니다. 전원 또는 용량 부하를 직접 접속하지 마십시오.

기호...D: 전원 역접속 보호용 다이오드
ZD1, ZD2: 서지 전압 흡수용 제너 다이오드
Tr: NPN 출력 트랜지스터

접속도



(주1): 백색 리드선은 DP-M2A에만 장착되어 있습니다.

올바르게 사용해 주십시오

일반적인 주의 사항에 대해서는 P. 1538를 참조해 주십시오.



- 본 제품은 인체 보호용 검출 장치로 사용하지 마십시오.
- 인체 보호를 목적으로 하는 검출에는 OSHA, ANSI, 및 IEC 등 각국의 인체 보호용에 관한 법률 및 규격에 적합한 제품을 사용해 주십시오.
- DP-M시리즈는 비부식성 기체용입니다. 액체나 부식성 기체에는 사용할 수 없습니다.

조작

- MODE 키를 눌러도 설정할 수 없는 경우, 키 프로텍트가 걸려있지 않은지 확인해 주십시오. MODE 키를 길게 누르면(4초 이상) 손을 떼 순간에 키 프로텍트가 걸리므로 주의해 주십시오. 키는 손을 떼을 때 작동합니다. 표시부는 ON로 키 프로텍트가 설정되고, OFF로 키 프로텍트가 해제됩니다.
- 윈도우 콤퍼레이터 모드로 사용하는 경우, 하한값(M1)과 상한값(M2) 사이는 반드시 3digits(0.03kPa. D) 이상 떨어져 주십시오. 간격이 0~2digits인 경우, 출력이 작동하지 않습니다.

CE 적합을 위한 사용 조건


- DP-M시리즈는 EMC 지령에 대응한 CE 적합 제품입니다. 본 제품에 적용된 이유니티에 관한 정합 규격은 EN 61000-6-2인데, 이 규격에 적합하기 위해서는 다음 조건이 필수 사항입니다.

조건

- 센서에 접속하는 전원선은 10m미만으로 처리해 주십시오.
- 센서에 접속하는 신호선은 30m미만으로 처리해 주십시오.

설치

- 설치 방향(수평, 수직)에 따라 압력 표시가 최대 1digit(0.01kPa. D) 변동되는 경우가 있으므로 주의해 주십시오.




배관

- 인가 압력은 반드시 압력 포트 Hi에 고압측, 압력 포트 Lo에 저압측을 가해 주십시오.


- 압력 포트 Hi 및 Lo에는 압력 포트 외경 $\phi 4.8\text{mm}$ 에 맞는 유연성 있는 튜브(실리콘 튜브 등)를 압력 포트 길이의 절반 이상까지 단단히 삽입해 주십시오.

튜브 권장품

- Saint-Gobain(주)사 제조 타이곤® 튜브 R-3603 사이즈: 내경 약 $\phi 4\text{mm}$, 외경 약 $\phi 6\text{mm}$
상세한 내용에 대해서는 제조업체에 문의해 주십시오.



- (주1): 타이곤은 Saint-Gobain(주)사의 등록 상표입니다.
- (주2): 압력 포트에 과도한 하중이 가해지지 않도록 주의해 주십시오. 미세압을 검출하는 센서이므로 압력 포트에 과도한 하중이나 충격이 가해지면 압력 센서 내부의 다이어프램이 파손될 수 있습니다.
- (주3): 튜브를 끼우지 마십시오. 튜브를 끼우면 정격을 초과하는 압력이 발생해서 다이어프램이 파손되는 경우가 있습니다.




배선

- DP-M2A의 아날로그 전류 출력에는 단락 보호 회로가 장착되어 있지 않습니다. 전원 또는 용량 부하를 직접 접속하지 마십시오.

올바르게 사용해 주십시오

일반적인 주의 사항에 대해서는 P. 1538를 참조해 주십시오.

각부의 명칭과 기능




명칭	내용
① 3자리 LED 표시부 (적색)	검출 차압값 및 설정 내용, 에러 내용, 키 프 로텍트 내용을 표시.
② M1 설정 표시등 (적색)	하한값(M1) 설정 모드 시 점멸.
③ M2 설정 표시등 (적색)	상한값(M2) 설정 모드 시 점멸.
④ 동작 표시등(주 황색)	비교 출력 ON 시 점등.
⑤ 압력 단위 표시 등 (mmH ₂ O, kPa) (적색)	<ul style="list-style-type: none"> 검출 모드 시, 선택한 압력 단위축이 점 등. 초기 설정 모드 시 및 에러 표시 시, 소 등. 상·하한값 설정 모드 시, 선택한 압력 단위축이 점멸.
⑥ 설정값 업 키 (▲)	<ul style="list-style-type: none"> 초기 설정 모드 시, 키를 누 를 때마다 설정 가능한 자 리가 변환됩니다. 상·하한값 설정 모드 시, 키를 누르면 설정값이 커집니다.
⑦ 설정값 다운 키 (▼)	<ul style="list-style-type: none"> 초기 설정 모드 시, 키를 누 를 때마다 설정 조건이 변 환됩니다. 상·하한값 설정 모드 시, 키를 누르면 설정값이 작아 집니다.
⑧ 모드 변환 키 (MODE)	<ul style="list-style-type: none"> 키를 누를 때마다 검출 모드, 하한값 (M1) 설정 모드, 상한값(M2) 설정 모 드로 변환됩니다. 검출 모드 시, 키를 4초 이상 누르면 키 프 로텍트를 설정/해제 할 수 있습니다. 검출 모드 시, 먼저 설정값 업 키(▲)를 누르면서 모드 변환 키를 누르면 초기 설 정 모드로 됩니다.
⑨ 압력 포트 Lo	저압축의 압력을 가하기 위한 압력 포트입 니다.
⑩ 압력 포트 Hi	고압축의 압력을 가하기 위한 압력 포트입 니다.

출력 모드와 출력 동작에 대해서


히스테리시스 모드 (H) (M1 < M2)

- 비교 출력의 응차(히스테리시스)를 상·하한값으로 임의 설정할 수 있습니다.



윈도우 콤퍼레이터 모드 (L) (M1 < M2)

- 상·하한값 범위 내의 압력으로 비교 출력을 ON 또는 OFF할 수 있습니다.



윈도우 콤퍼레이터 모드 (L)로 설정할 경우에는 하한값 (M1)과 상한값(M2) 사이를 3digits(0.03kPa. D) 이상 떨어뜨려 설정해 주십시오.

기타

- 정격 압력 범위 내에서 사용해 주십시오.
- 내압력을 초과하는 압력을 인가하지 마십시오. 다이어프 램이 파손되어 정상적인 동작이 불가능해 집니다.
- 전원 투입 시의 과도적 상태(0.5s)를 피해 사용해 주십 시오.
- 압력 포트에 철사 등을 넣지 마십시오. 다이어프램이 파손 되어 정상적인 동작이 불가능해 집니다.
- 침의 끝부분과 같은 예리한 물체로 키를 조작하지 마십 시오.

화이버 센서
레이저 센서
빈 센서
마이크로 포토 센서
에어리어 센서
라이트 커튼

압력 · 유량 센서
극점 센서
특수 용도 센서
주변 기기

간이 배선 절감 유닛
배선 절감 시스템
검사·관찰·측정용 센서
정전기 대책 기기

마이크로 스크로프
레이저 마커
PLC-터미널
표시기

에너지 절감 지원 기기
FA 컴포넌트
화상 처리기
UV 조사기

선정 가이드
압력·유량 센서
압력·유량
기타 상품


DP-100
DP-M

외형 치수도(단위: mm)

외형 치수도의 CAD 데이터는 Web 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.


DP-M□

센서



MS-PE-1


센서 설치 브라킷(별매)




MS-PE-2 MS-PE-3

패널 설치 도구, 전면 보호 커버(별매)

장착도



패널 커트 치수



부는 전면 보호 커버

재질 : 폴리카보네이트(전면 보호 커버)
 나일론6, 폴리아세탈(패널 설치 도구)

(주1): 패널의 두께는 1~3.2mm로 처리해 주십시오.